

青海省自然地理与环境过程重点实验室安全检查通报

2025年5月30日下午，青海师范大学实验室设备管理处联合地理科学学院对自然地理与环境过程重点实验室进行全面排查。此次检查主要根据高校实验室检查项目内容，重点聚焦实验室安全管理、危化品的存放、仪器设备使用以及实验室房间调整等方面。针对相关问题，检查组现场提出整改意见及整改措施。在此次检查过程中，重点实验室相关负责人及管理人员全程陪同，并积极配合检查工作，认真听取检查组的意见与建议，确保实验室安全管理工作稳步推进。



一、0116 室

0116 室主要存在问题为：实验区域与办公区域没有进行单间隔离，根据相关要求需要严格划分实验区与办公区；需要合理摆放房间物品，确保消除实验室安全隐患。



二、0309 室

0309 室主要存在的问题为：将有关实验仪器直接放置在办公区域，装置直接暴露没有任何遮挡物。如该仪器已报废或者长期不使用，应按照相关规定统一处理。



三、0809、0819 室

0809 室与 0819 室存在房屋待维修问题，如窗户破碎、下雨天漏水、墙壁损坏等。经过领导相关建议，将此类问题一并上报至相关部门进行解决。



四、0801 室

0801 室主要问题为存在多个长期不使用的气瓶以及气瓶储存柜，存在一定的危险源。并且不允许气瓶与实验室其他杂物堆放在一起试剂实验所需液体必须标注清楚，并且试剂与容器保持一致；气瓶缺失剩余含量标签。



五、0802 室

0802 室主要存在的问题为：将烘箱放置在实验桌，并且烘箱没有任何标志（如使用流程、操作规范注意事项），未配备手套等，按照相关规定应该与办公区域明确搁置。



六、0913B

0913B 实验室发现大量试剂放置在普通柜子中，试剂没有按照性质进行分类，不允许试剂大量存放，应遵循“用多少、购买多少”的原则，混合放置容易造成安全事故，根据相关要求，试剂应存放在合格的试剂暂存柜中，



七、0932 室

0932 室主要问题为：存藏架放置大量纸盒，部分纸盒为空盒，堆放多层容易发生安全事故，应及时处理妥当。



八、1001A 室

1001A 室主要问题是待维修仪器建议集中安放或者统一管理。



九、0918B 室

0918B 室主要存在问题为气瓶没有按照相关规定配备状态牌，缺乏相应的应急喷淋装置。



此次实验室安全管理提供了重要指导，领导特别重视该检查，特别强调以上问题需及时解决，并且进行拍照反馈，6月6日前需要全部完成整改任务并接受整改后的检查。

各分室需高度重视发现的安全隐患，严格落实整改措施，确保实验环境安全、管理高效。实验室负责人应强化安全责任意识，加强日常管理和人员培训，建立健全安全检查长效机制，形成闭环管理，杜绝安全事故。学校和实验设备管理处将持续跟进整改情况，借鉴先进管理经验，不断优化实验室安全体系，为科研工作的顺利开展提供坚实保障。

青海省自然地理与环境过程重点实验室

2025 年 6 月 3 日